



Apêndice A10 - Etapas do processo de exploração comercial da pedra de Castelo. **A** - Quebra do “quiba”; **B** - Limpeza da área; **C** - Marcação e corte; **D** - Laje cortada; **E** - Extração da laje; **F** - Pátio de armazenagem; **G** - Transporte para o beneficiamento; **H** - Box de beneficiamento; **I** - Lavagem; **J** - Pátio de expedição; **L** - Material pronto para o embarque; **M** - Transporte.